




Senseo 7810; vlotter uit watertank

Uitgezaagde vlotter (in hoekje van de tank)

Klemrandjes, aan beide kanten.

(Speciaal gereedschap noodzakelijk om te demonteren)

Nokje van de vlotter. Nu bijna hoogste stand